

Lettera Circolare del Ministero dell'Interno n. 4555/4113 del 23/02/1979 Distributori carburanti stradali - Posizionamento del tubo di equilibrio dei serbatoi - Chiarimenti.

Testo:

L'Unione Petrolifera ha prospettato a questo Ministero la necessità della modificazione dell'art. 2 parag. 2.3 lettera "C" della Circolare Ministeriale. 10 del 10 febbraio 1969 concernente l'ubicazione del tubo di equilibrio dei serbatoi fuori della colonnina distributrice ad una distanza da essa non superiore a 1 m.

Al riguardo, considerati gli inconvenienti dei lunghi percorsi della tubazione di equilibrio in caso di installazione di serbatoi lontani dalle colonnine, su conforme parere della Commissione Consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili, questo Ministero ha ritenuto di accogliere favorevolmente l'istanza presentata dall'Unione predetta e pertanto il periodo "ad una distanza da essa non superiore a 1 metro" dell'art. 2 della citata Circolare, è soppresso.