

Lettera Circolare del Ministero dell'Interno n. 31779/4113 del 10/02/1975

Colonnine di distribuzione di g.p.I. a doppia erogazione

- Quesito -

Testo:

L'ispettorato Regionale VV.F. per la Liguria ha rivolto a questo Ministero un quesito inteso a conoscere se sia consentita l'installazione, presso le stazioni di rifornimento di g.p.I. per autotrazione, di due apparecchi di distribuzione (colonnine) a doppia erogazione a chiarimento di quanto stabilito dall'art. 2 punto 4 e dall'art. 12 del D.P.R. 12 gennaio 1971 n. 208, nonché, dalla Circolare n. 7 del 15 gennaio 1970.

Al riguardo si chiarisce che l'art. 2 del predetto D.P.R. non consente l'installazione di più di due apparecchi di distribuzione. Poiché, le colonnine a doppia erogazione non sono altro che due distributori sistemati in unico fasciame, è evidente che le disposizioni vigenti non consentono l'installazione di più di una colonnina a doppia erogazione.

Possono invece essere consentiti, perché, rientrano nel dettame della legge, due distributori a doppia erogazione del tipo che non consenta il contemporaneo funzionamento di ambedue gli erogatori facenti parte della stessa colonnina.